BEST AVAILABLE COPY

2

(21) 4905274/98

(22) 25.01.91

(46) 23 05 93 Eign. No 19

(7.1) Tong transcary negation and a recommendation of the termination of the termination

[72] В.П. Сидорови СЛИ Абрасимов

(56) Улебов Л.В. и до Устроиство и эксплуатация жонтаковых мещей. Л.В. Потеров Ю.И. Финипоса: П.Л. Нуполитиков — Л. Энергомацивдат Лениндострание 1987 ; с 312

Технология и оборудокания контактной сварки Б.Д. Прлов. Ю.В.Дмитриев АА.Чакалев и др. — М. Машиностроение: 1875. — 536 с.

Авторобое свидетельство СССР № 967729, жл. В 23 К 11/24, 1982 (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ Справоватение относится к обработке и сварке материаловий может быть использование выносителя и управления прорессой контроля и управления прорессой контактной точечной, шовной истором спределяют величины обарой боготором определяют величины обарой боготором определяют величины обарой боготором и напряжения между электродами унфермуют произведение этих величин; жарактаризующее энергию, выдетяющий, жарактаризующее энергию, выдетяющий завтением параметра, определяющий значением параметра, определяющий завтивной индуктивное сопротивление сварочной нашины, вторичное напряжение холостого хода, а во время сварки производят измерение одной из величин, определяющих мощность, и вычисляют значение другой. 1 ил.

Изобретение относится к обработке и сварке материалов и может быть использовано для автоматического контроля и управления процессом контактной точечной и шовной сварки.

Известен способ контроля и управления процессом контактной сварки, при котором измеряют величину сварочного тока и падение напряжения между электродами, интегрируют произведение этих величин, характеризующее энергию, выделенную в сварочном контакте и сравнивают с заданным значением параметра, определяемым пытным путем.

Недостатком известного способа является его сложность, обусловленная необходимостью одновременного измерения двух параметров процесса — сварочного т ка и падения напряжения на свариваемом контакте.

Целью изобретения является упрощение способа контроля за счет уменьшения количества измеряемых параметров.

Способ контроля и управления процессом контактной сварки заключается в определении величины сварочного тока и напряжения между электродами, интегрировании произведения этих величин, характеризующих энергию, выделяемую в сварочном контакте, сравнении с заданными значениями параметра, определяемого опытным путем и отключения сварочного тока при достижении вычисленной величины заданного параметра, причем со сварки измеряют активное и индуктивное сопротивление сварочной машины, вторичное напряжение холостого хода, а во время сварки (II) SU (III) 1816604 A

производят измерени ной из величин, определяющих мощность, выделяемую в контакте и вычисляют значение второй величины.

На чертеже представлена схема устройства для осуществления способа. Она содержит электроды машины для контактной сварки 1. вычислительное устройство 2. блок перемножения 3. интегратор 4, узел сравнения 5, силовой ключ 6. сварочный трансформатор 7. свариваемые детали 8. 9, пусковую жнолку 10.

Для действующего значения сварочного тока при контактной сварке известно следующее выражение

$$I_2 = \frac{U_{2o}}{\sqrt{(R_M + R_{59})^2 + x_M}}$$
, (1) где  $U_{2o} =$  напряжение холостого хода машины;

R<sub>м</sub> - полнов ективное сопротивление 20 машины;

хы -- индухтивное сопротивление машины:

R<sub>29</sub> — сопротивление свариваемых деталей между электродами.

Падение напряжения между алектродами в процессе сварки U<sub>39</sub>

из (2) в (1). В результате получим

$$= 0.$$
 (3)

Таким образом, получили квадратное уравнение относительно сварочного тока, решение которого известно. Если в процессе сварки измерять напряжение U<sub>ээ</sub>, то по уравнению (3) можно рассчитать сварочный ток, а затем осуществить вычисление мощности, выделяемой в деталях и интегрирование мощности до заданного значения, определяемого экспериментально.

При коротком замыкании электродов без деталей уравнение (3) примет вид  $12^2Z^2 = U20^2$ . (4)

Так как величина  $U_{20}^2$  машины известна, активное сопротивление машины  $R_{\rm M}$  л.г. ко измерить, то при замере тока  $I_2$  расчетом определяется полное сопротивление машины  $Z = \sqrt{R_{\rm M}^2 + x_{\rm M}^2}$ . Это позволяет, произведя необходимую настройку устройства для реализации спось 5а, в процессе сварки производить измерение только напряжения  $U_{20}$ , а затем по уравнению (3) вычислять сверочный ток  $I_2$ .

Работа схемы по ревлизации способа осуществляется следующим образом. Процесс начинается нажатием кнопки "Пуск" 10. При этом происходит обнуление интегратора 4. На вход узла сравнения 5 с интегратора 4.

ратора 4 по вы ает нул вой сигнал. На выходе узла сравнения 5 появляется сигнал, включающий силовой ключ 6, через который сетев е напряжение поступает на первичную обмотку силового трансформатора 7. Начинается процесс сварки деталей 8, 9. Напряжение на электродах 1 поступает н входы вычислительного устройства 2 и блока перемножения 3. На выходе блока 2 формируется сигнал, пропорциональный току сварки, который поступает на вход блока перемножения 3.

На выходе блока перемножения 3 формируется сигнал, пропорциональный мгновенному значению мощности, выделяемой в деталях 8 и 9. Этот сигнал поступает на вход интегратора 4. На выходе интегратора 4 формируется сигнал, пропорциональный энергии, выделяемой в зоне сварки. При равенстве этого сигнала заданной величины Wsag, на выходе узла сравнения исчезает сигнал, включающий силовой ключ 6. Процесс сварки заканчивается.


Пример. Осуществлялась контактная точечная сварка листов из стали СтЭ, толщиной 3+3 мм на сварочной машине МТПУ-300. Сварка велась на пятой ступени с непряжением холостого хода U<sub>20</sub> = 3,2 B. Полное сопротивление машины на этой сту-30 пени определили из опыта короткого замыкания ZM = 235 · 10 Ом. Активно сопротивление машины Rм на выбранной ступени определили с помощью прибора  $\dot{M}$  246  $R_{\text{H}}$  60 · 10 $^{-6}$  Ом. Затем осуществляли пробные сварки точек для определения уровня энергии, обеспечивающего диаметр ядра очки в соответствии с требованиями ГОСТ 15878-70 ds - 9 мм. В начале время сварки было установлено 1 секунда. На выходе интегратора 4 устройства определяли уровень сигнала, пропорциональный энергии, выделенной в зоне сварки. После сварки сварное соединение разрушали. определяя диаметр ядра. Затем корректировали время сварки для достижения требуемого сигнала, характеризующего нужный диаметр ядра. Этот уровень сигнала фиксировали и вводили в качестве задающего сигнала на входе в уэле сравнения. П сл установления требуемого уровня энергии в узле сравнения 5 выполняли сварку десяти точек подряд. После замеров диаметров ядра точек было установлено, что максимальное отклонение от заданного 🔩 = 9 мм н превышает 1 мм. При сварке на том же режиме без регулирования процесса сварки максимальное отклонение диаметра ядра достигало 1.8 мм.

Способ позволяет упростить контроль и управление процессом сварки путем умень-

шения измеряещых паракты в процесса. В то же время стабильность дламетра тонку посра нению собычным способом саножи безр гулирования энергии повъодается в 2 ра-39.

Формула изобретения Способ кончести управления процессом контактиви сварки, при котором определиют велинивы сверочного тока и 10 напряжения межлу электродами, интепри-руют произведение этих вениин характе-ризундитей энергию, выделяемую в

сварочном кон е, сравнивают с заданными значениями параметра, предвляемого рпытный путем, и отключают сварочный ток придостижении вычисленной величиной заданного параметра, отличающийся тем, что, с целью упрощения, до сварки измеряют активное и индуктивное сопротивления сварочной машины, вторично напряжение холостого хода, а во время сварки производят измерение одной из величин определяющих мощность, выделяемию в контакте и определяют значение второй величины.



Редактор

Составитель В.Сидоров Техред М.Моргентал

Корректор Н.Ревская

3axaa 1699

Тираж

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101